

Reporte Mensual					
Minera Panamá, S.A					
Mes de Recolecciones: Febrero-2019					
Proyecto: Mina de Cobre Panamá			Ubicación: Corregimientos de Cocle del Norte y San José del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón		
Fecha de Recolección	Sitio/Punto de Recolección	Cantidad de Desechos	N° de Manifiesto de Transporte y Recepción	N° de Certificado de Recolección, Transporte y Disposición Final	N° de Certificado de Incineración/
01/02/19	Sitio Mina / Valle Grande	36 tanques de 55gls con trapos, filtros y aceite usado	MF-22227	EKSA-18735	CSB-2019-0113-01
02/02/19	Sitio Mina / Taller Tmf	34 tanques de 55gls. Con desechos contaminados con hidrocarburo	MF-22233	EKSA-18736	CSB-2019-0113-01
		4 totem con desechos solidos			
		80 tanques de 5gls. Con desechos de pintura			
		1 bolsa con filtros usados, 3 tanques de soldadura			
12/02/19	Sitio Mina / Valle Grande	45 tanques de 55gls. Con filtros, trapos absorbentes, tapas de contaminadas	MF-22267	EKSA-18765	CSB-2019-0113-01
13/02/19	Sitio Mina / Taller Botija	20 totem con filtro, mangueras usadas	MF-22272	EKSA-18766	CSB-2019-0113-01
		16 tanques de 55gls. Con trapos contaminados y grasas			
15/02/19	Sitio Mina / Taller Tmf	21 tanques de 55gls. Filtros, mangueras, trapos y filtros	MF-22279	EKSA-18770	CSB-2019-0113-01
		1 tanque de 55gls. Vacio			
21/02/19	Sitio Mina / Taller Botija	7.5 tanques de 55gls. Con trapos, pampers, latas, cajas y filtros usados	MF-22301	EKSA-18802	CSB-2019-0113-01
	Sitio Mina / Taller Tmf	4 tanques de 5gls. Vacios contaminados	MF-22302		
		9 tanques de 55gls. Con trapos, pampers, latas, cajas y filtros usados			
25/02/19	Sitio Mina / Valle Grande	51 tanques de 55gls. Trapos, filtros contaminados y aceite usado	MF-22319	EKSA-18780	CSB-2019-0113-01
		72 tanques de 5gls. Vacios			

Preparado por: 
Katherine Ramos
Facturación y Cobros Eco-Klean





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18735

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 33 tanques de 55 galones con trapos y filtros.
- 410 tanques de 5 galones con desechos de pinturas.
- 2 tanques de 5 galones con mezclas oleosas.
- 3 tanques de 55 galones con mezclas oleosas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: ACOPIO DE VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 1 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 4 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NUV A. R.

Sello Frío

Original

22227

Fecha / Date 11/2/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	MURCO PANAMA
1.2.	Contacto / Contact Information	ASAIAS JUANTE
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	X Asaias Juante A

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	ACORDO VILLI GEMER
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	DORSO, COLON
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	ALCS41 Truck: CH3 Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	WILLIAM GEMER
3.2.4.	Ayudantes / Helper	ABRAHAM FERRAS / DORADO \$500
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	WILLIAM GEMER
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:00 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	33-TKS de 65' gln y trapos y filtros 410-TKS des' gln y residuo de PINTURA 2-TKS des' gln y aceite usado 3-TKS des' gln y aceite usado



Vernon Colon



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18736

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 33 tanques de 55 galones con bolsas, plásticos, cartones, guantes y filtros.
- 80 tanques de 5 galones vacíos contaminados con desechos de pintura
- 1 tanque de 55 galones con filtros usados.
- 1 bolsa con filtros de aires usados.
- 4 totem con aceites y filtros usados, trapos.
- 3 tanques con desechos de soldadura.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER TMF, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 2 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 4 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Handwritten signature: A. Lau

Original

Fecha / Date 2 / 21 / 19

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	MUNERA ANDINA	Buenos Aires
1.2.	Contacto / Contact Information	ASIAS DUARTE	
1.3.	Teléfono / Telephone:		Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	37115	7001
1.5.	Firma / Signature	Asias Duarte	1682023

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name				
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:				
2.2.1.	IMO number:				
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker	☐ Chemical Tanker	☐ Bulk Tanker	☐ Container
		☐ Other cargo ship	☐ Passenger ship	☐ Ro-Ro	☐ Other (specify)

2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	C-270000
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name: ECO - LIMA	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: Truck: CH	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver: Gabriel Ochoa	
3.2.4.	Ayudantes / Helper Luis Arango / Colaborador	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature [Signature]	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival 10:15 AM 12/02/2019	
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time 5:30 PM 12/02/2019	

4.1. Total Recibido / Total Received:		
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water	☐ Oily Ballast water
	☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
	☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4. Observaciones: <u>TMF 74 = 13 tanques de 55 gls con, bolsas, plásticos, y filtros de aceites usados etc</u> <u>guantes, cortapies y de taller.</u> <u>TMF 74 = 10 tanques de 55 gls con, bolsas, plásticos, (cinta, efec de prota) guantes, y otros de</u> <u>80 tanques de 55 gls vacíos y con pinchos atornillados etc</u> <u>TMF con agua = 1 tanq de 55 gls con filtros de</u> <u>aceites usados.</u> <u>1 bolsa con filtros usados y aceites</u>	<u>+ TMF taller = 16 tanques de 55 gls con filtros de aceites, guantes, y otros de taller.</u> <u>+ TMF 64 = 3 tanques de 55 gls con cellos de soldaduras</u>	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18765

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 280 tanques de 5 galones vacíos contaminados con desechos de pintura
- 10 tanques de 55 galones con filtros usados.
- 35 tanques de 55 galones con trapos, absorbentes contaminados

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: ACOPIO VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 12 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 13 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NUN A. Hino

Sello Frío

Original

22267

Fecha / Date

12/2/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	MINERA PANAMA
1.2.	Contacto / Contact Information	ASIAS DUARTE
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	X Azaral Tunga A

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	NOPIO WALE GRANDE
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	DORADO, COLON
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	17541 Truck: YMB
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	WILLIAM GONZALEZ
3.2.4.	Ayudantes / Helper	ABDOL RIVERA / PASCUAL MASEZ
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:30 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	280-TKS de S.E. GLN/REC de PINTURA 10-TKS de S.E. GLN/REC de PINTURA 35-TKS de S.E. GLN/REC de PINTURA ABSORBENTES TIPOS de S.E. GLN/REC de PINTURA





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18766

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 20 totem con filtros y mangueras usados.
- 16 tanque de 55 galones con trapos y grasas contaminadas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 13 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 14 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NNN A. Lau

Sello Frío

Original

22272

Fecha / Date

13/07/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Minergo Panama, S.A.
1.2.	Contacto / Contact Information	Azules Duarte
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Edna E. Quintana

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Galles Betija
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Minera - Proyecto Mina
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: H13 Truck:	Cistern / Tank: Contenedores
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	J. Ovalle
3.2.4.	Ayudantes / Helper	Le Agudo
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:35 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	3:30 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:	20 fotes lleno con FILTROS, MANGUERA USADAS 16 tanque de 55 GLS con TRAPOS contaminados y GRASAS	



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18770

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2 totem con desechos contaminados trapos, filtros y mangueras usados.
- 21 tanques de 55 galones con filtros y mangueras usados.
- 1 tanque de 55 galones vacíos.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER TMF, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 15 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día: 16 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NUYA. F. Lau

Sello Frío

Original

22279

Fecha / Date

15/2/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Minera Panama S.A.		
1.2. Contacto / Contact Information	Azul / Cuarto		
1.3. Teléfono / Telephone:		Celular / Mobile:	
1.4. E-Mail:			
1.5. Firma / Signature	Eduardo Quintana		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Valley TMT		
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Mina		
2.2.1. IMO number:			
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)		
2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:			
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:			
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:			

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean, S.A.		
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information			
3.2.1. Placa / Plate:	Cal	Truck:	Cistern / Tank:
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:			
3.2.3. Conductor / Driver:	J. Orjalla		
3.2.4. Ayudantes / Helper	A. de Fria / P. Vazquez		
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	J. Orjalla		
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:30AM	10:35M	11:30AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	FIN 3:00PM		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:			
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)		

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4. Observaciones:		

TAF- TOTE LLENO con DESECHOS CONTAMINADOS TRAPOS FILTROS
 6 tanque de 55 GLS con FILTROS MANGUERAS
 1 tanque de 55 GLS VACIO
 Botija- 1 TOTE con FILTROS MANGUERAS USADAS
 15 tanque de 55 GLS con DESECHOS TRAPOS FILTROS.



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18802

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A., certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 12 tanques de 55 galones con trapos, bolsas, pamper absorbentes, latas y cajetas.
- 4 tanques de 5 galones vacíos.
- 4.5 tanques de 55 galones con filtros usados.
- 1 totem con mangueras usadas.
- 1 totem con filtros usados.
- 2 totem con mangueras, trapos, filtros y latas de pinturas.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: TALLER BOTIJA Y TMF, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 21 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 22 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Handwritten signature: NNN A. #820

Original

22301

Fecha / Date 21 / 2 / 19/

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name MINERA PANAMA	
1.2.	Contacto / Contact Information ASAIAS DUMTE	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature <i>[Signature]</i>	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name TALLER BOYIA	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location: DOMOSO, COLON	
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name: ECO-KLEAN	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: Truck: CM	Cistern / Tank: /
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver: Gabriel Rojas	
3.2.4.	Ayudantes / Helper E. SOTO / A. JIMAS	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature <i>[Signature]</i>	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival 10:19 AM	
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas ☐ Clientes Terrestres ☐ Company Stamp
4.4.	Operador de Planta Eco-klean S.A.: <i>[Signature]</i>
4.4.	Observaciones: <i>1. totem de mangueras usadas ✓</i> <i>2. totem con filtros de aceites y trapos ✓</i> <i>3. tang de 55 gls con trapos, paños, absorbentes, latas, cajas etc</i> <i>4. 1/2 tang de 55 gls de filtro usados ✓</i>



22302

Fecha / Date 21/01/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	<u>MINERA PANAMA</u>
1.2.	Contacto / Contact Information	<u>ASIMAS DUARTE</u>
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<u>[Signature]</u>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	<u>TAKER THE</u>
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	<u>PARISO, COC</u>
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	<u>ECO-KLEAN</u>
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	Truck: <u>CH</u> Cistern / Tank: <u>/</u>
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	<u>GABRIEL GARCIA</u>
3.2.4.	Ayudantes / Helper	<u>E. SOTO / A. JIMES</u>
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<u>[Signature]</u>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	<u>10:19 AM</u>
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	

2 tanques de 55 gls con trastes
 latas, plásticos, grasas contaminados etc x
 4 tanq Plásticos vacíos de 5 gls con
 lavado
 2 tanq de Filtrros de aceites usados x
 1 totem con trastes, cartones, latas etc x
 1 totem con Filtrros de aceites usados. ✓





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18780

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 47 tanques de 55 galones con trapos y filtros usados.
- 4 tanques de 55 galones con mezclas oleosas.
- 3 tanques de 5 galones de mezclas oleosas.
- 72 tanques de 5 galones vacíos contaminados con desechos de pintura.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: VALLE GRANDE, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 25 de Febrero del 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 27 de Febrero de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N°2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Handwritten signature: NUNY A. Pina

Sello Frío

Original

22319

Fecha / Date 25/02/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	<u>Mina Perros</u>
1.2.	Contacto / Contact Information	<u>ALDO DUARTE</u>
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: <u>6450 0861</u>
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<u>Aldo Duarte</u>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	<u>VALLE GRANDE</u>
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	<u>Eco-Klean SA</u>
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: <u>AT2541</u> Truck: <u>CM3</u>	Cistern / Tank:
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive: <u>BLANCO</u>	
3.2.3.	Conductor / Driver: <u>JOSQUIN OVALLE</u>	
3.2.4.	Ayudantes / Helper	
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<u>[Signature]</u> <u>OPERACIÓN</u>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	<u>9:33AM</u> <u>9:30AM</u> <u>12:20PM</u>
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil		☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

4.3.	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.4.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones:		
<u>17 tanques 55 GLS con trapos. Filtros contaminados</u> <u>4 tanques 55 GLS con aceite usado</u> <u>3 tanques 5 GLS con aceite usado</u> <u>72 tanques vacío de protopas de 5 GLS</u>			



Colón, 28 de Febrero de 2019.

Señores

MINERA PANAMÁ, S.A.

Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio le remitimos el informe de desechos sólidos, recolectados en el Proyecto de Cobre Panamá, ubicados en Coclé del Norte y San José del General, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. Desechos contaminados Con hidrocarburos, recolectados en los puntos: **Acopio Valle Grande, Taller Botija y Taller TMF los días 1, 2, 12, 13, 15, 21 y 25 de Febrero de 2019.**

DESCRIPCION	CANTIDAD
Residuo peligroso reciclado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	900.0 kg
Residuo peligroso reutilizado (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	1925.2 kg Tanques y tótem vacíos.
Residuo peligroso incinerado (ton)(Desechos contaminados con hidrocarburos, filtros, cartones, latas)	Detalles en Certificados de Incineración.
Residuo peligroso tratado y dispuesto en relleno de seguridad (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	0.0kg

Sin más por el momento,

Muy Atentamente,

ECO-KLEAN, S. A.

Ing. Antonio Fabio
Gerente de Planta

